

Temat : *Grocholub gm. Walce - kanalizacja sanitarna*

Sonda nr: 3

W otworze: 7

Nr arch.: Z - 2788

Rzędna 176,00 m npm.

Data wykonania: 8.08.2008r.

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wępu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA				
							N_{10}	I_D	I_S		
			10	20	30	40					
1		nN(Gr,C, Gb+Gπ)									
		π/Gπ									
2		Gπz//π									
		Gpz									
3		Ps									
	###	π					10				0,48
	###	Ps									
4		Gp					14				
	▽	Ps					20				0,62
5	###	Ps					20				0,62
Stoień zagęszczenia I_D			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracował: mgr inż. Witold Kozło		
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony		Zał. Nr 05.02				